

ROUANEZ AR PEOC'H - DZ3689



Immatriculation **DZ3689**

Type de bateau **Malamok**

Date d'inscription DZ **1946**

Type de propulsion **Moteur**

Moteur **80 Cv MAN**

Longueur **17.24 mètres**

Tonnage **36.23 tonneaux**

Lieu de Construction **Tréboul**

Patron(s) **PERROT Joseph**

Radio **TMAV**

MENU
Bagou Coz DZ

Joseph Perrot, 51 ans, disparaît en mer.

Note de Jacques Nouy :

Voir dans les images à droite de l'écran : Rapport d'accident du Saint Ronan sur le Mont-Blanc et le Rouanez ar Peoc'h, au cours de la tempête du 29 décembre 1951. Rapport d'avaries et de dégâts subits. Source : auteur Guillaume Nouy, collection Jacques Nouy.

Registre d'armement transmis par Audierne Bateaux :

Proviens	Péninsule Rouanez-ar-Peoc'h		2° 23 pp	15 pl
d	1949		28-2-47	20 fév 47
n	jaugent } brut 36 p	tonnage 23 /100	527	83
	net 8	tonnage 62 /100		
	muni d'une machine de 80 cv (puissance effective)			
Inscrit	tirant d'eau } charge	mètres	centimètres	
	non charge	mètres	centimètres	
h	transmis à Quignapen 22-2-46		2° 38	9° 22
	appartenant au S. Perrot Joseph et C ^{ie}		2-14 fév 47	6-3 fév 48
long	immatriculé à 14 rue Louis Bastien, Brest		87	557
large	Perrot Joseph - Brest 401100			
hauteur	Kerrien Emmanuel 201100			
	Véty, Oudron 201100			
	Moulinhou 401100			
	Chausson 401100			
	Signal distinctif F.T.T.G			
	TMAV			

MENU
Bagou Coz DZ

Le Télégramme de Brest - 16 septembre 1952

Promotions dans le Mérite maritime - Bulletin de
pêche du 6 août

Le Télégramme de Brest - 07 août 1952

Bulletin de pêche du 28 juin

Le Télégramme de Brest - 29 juin 1952

Bulletin de pêche - Bénédiction de la mer

Le Télégramme de Brest - 08 juin 1952

La tempête et le ressac éprouvent la flotte de
pêche

Le Marin - 04 janvier 1952

Caisse douarneniste des péris en mer - Apports de la
semaine

Le Marin - 30 juin 1950

Mauvaise pêche de sardine de rogue - Un vieux
marin pêcheur disparaît en baie de Douarnenez

Le Marin - 05 août 1949



Source : Collection personnelle de Jean-Jacques Le Lons.

MENU
Bagou Coz DZ



Collection personnelle de Renée Hascoët Gloaguen, transmise par Elisabeth Hascoet.

MENU
Bagou Coz DZ



Source : Transmis par les Thoniers de Morgat

MENU
Bagou Coz DZ

Tempête du 27/29 Décembre 1951

Le Soussigné N O U Y Guillaume
Patron-Pêcheur et Armateur du Bateau Langeustier
Mauritanien " MONT-BLANC " jaugeant brut 118 T 42
certifie ce qui suit :

Me trouvant sur le quai du " PORT RHU " où était amarré le Langeustier " MONT-BLANC " le 29 Décembre à quatre heures, étant venu me rendre compte ainsi qu'une partie de l'équipage comment se tenait le bateau du fait de la tempête formidable qui soufflait en ce moment du N/O; je vis un bateau à carcasse en fer porté par la marée et la force du vent et complètement livré à lui-même dressé au malameck " ROUANEZ AR PEOC'H ", mouillé au Nord du " MONT-BLANC "

L'étrave de ce bateau qui j'ai appris depuis s'appeler le " SAINT RONAN " a rempu les amarres du " ROUANEZ AR PEOC'H " et ce dernier est tombé sous le flanc babord arrière du " MONT-BLANC "

Vers les cinq heures le " SAINT RONAN " s'est jeté sur l'arrière du " MONT-BLANC " et l'a ceinturé en arrachant en même temps son ceurnement, continuant son mouvement il est venu sur le tribord du " MONT-BLANC " et la poupe du " SAINT RONAN " a arraché cinq jambettes du " MONT-BLANC ".

Vers les six heures quinze poussé toujours par la tempête le " SAINT RONAN " est tombé sur le nouveau langeustier neuf " AVEL DRO serti dernièrement des " CHANTIERS DE CORNOUILLE ", en armement et mouillé à " PORT RHU ".

Il a souligné que sur tous les navires endommagés par le bateau " SAINT RONAN " toutes les mesures de sécurité avaient été prises, la tempête soufflant depuis le 27 : amarrages à terre doublés ainsi que les ancrs de mouillage.

Le " SAINT RONAN " quand il a été chassé par la tempête n'était pas amarré à quai n'ayant à bord aucune manœuvre pour le mouillage.

La tempête était tellement violente et le ressac tellement fort que les équipages ne pouvaient même embarquer dans les annexes pour se rendre à bord de leurs bateaux pour parer à toute éventualité en cas d'avaries.

Les dégâts subis par le " MONT-BLANC " du fait du " SAINT RONAN " sont indiqués dans la déclaration ci-jointe, ceux visibles et constatés lors d'une première expertise.

Il est à craindre que les coups de beuteur du " SAINT RONAN " n'aient produit des dislocations intérieures aux membrures membrures et assemblages du MONT-BLANC; ce dernier ayant fait de l'eau dans la journée du 30 DECEMBRE, la voie d'eau n'a pu être décelée au premier examen.

Il sera nécessaire de suivre les comportements du " MONT-BLANC " pendant quelque temps avant de fixer d'une façon définitive les dégâts subis du fait du " SAINT RONAN "

En foi de quoi je signe le présent comme véridique et pour valoir ce que de droit.

Note de Jacques Nouy : Rapport d'accident du Saint Ronan sur le Mont-Blanc et le Rouanez ar Peoc'h, au cours de la tempête du 29 décembre 1951

MENU
Bagou Coz DZ



Le Saint Ronan est l'ex-Saint Philibert, devenu DZ 3754 Saint Efflam